

GUIA RÁPIDO LIMPEZA MÁQUINA DE GELO

BRA-GR-LMG-TRA-00



Versão 1.1
Outubro/2015


Cláusula de confidencialidade

Este documento e seus anexos contêm informações estratégica de negócios, assuntos comerciais e *know-how* geral de Carbondale, S.L. Co. ("Scanton US" ou "Carbondale"), e compilaram para o uso exclusivo de subsidiárias do grupo com o objetivo de garantir e aumentar a rentabilidade e o benefício do grupo no longo prazo. O conteúdo deste documento e seus anexos é, portanto, estritamente confidencial e para uso exclusivo de seus destinatários.


Este documento e seus anexos são "Informações Confidenciais" (econômico, financeiro, técnico, comercial e/ou estratégico), fornecido em qualquer forma (oral, escrita ou qualquer tipo de apoio) e a qualquer momento, antes ou depois da data deste documento ou seus anexos que não está disponível ao público Carbondale, empresa do seu grupo ou qualquer pessoa a ele vinculada incluindo sem limitação: informações científicas, técnicas ou arquitetônicas; informações sobre o negócio atual ou futuro, experiência de negócios e planos de marketing, incluindo mas não limitado a termos contratuais financeiras ou informações e dados dos clientes; desenhos, amostras, programas de computador e software; custos e informações sobre preços; e identificação pessoal ou outros recursos para possível uso comercial. Em particular, toda a documentação e informação será confidencial: (i) marcada como tal; (ii) identificado por Carbondale ou seu pessoal, por escrito ou verbalmente, como informação confidencial; (iii) que tenha valor comercial; (iv) que geralmente não é conhecido no mercado ou na indústria; ou (v) que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que a divulgação ocorre, deve, de boa fé, ser estimado como tal.

Os destinatários deste documento e seus anexos comprometem-se a tratar e manter as informações confidenciais sempre como secretas e confidenciais e não deve comunicar ou divulgar direta ou indiretamente (oralmente ou por escrito) a qualquer outra pessoa física ou jurídica (com a única exceção daqueles funcionários da Carbondale que têm a necessidade de conhecer essas informações para a prestação de seus serviços) sem aprovação prévia por escrito da Carbondale. A divulgação, distribuição, transmissão eletrônica ou cópia das informações confidenciais é estritamente proibida. Os destinatários deste documento e seus anexos concordam em não duplicar, distribuir ou divulgar seu conteúdo por qualquer meio.

RESPONSABILIDADE ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO:



NOTA: A limpeza da torre de gelo deve ser realizada 1x ao mês.

**RESPONSABILIDADE ENCARREGADO DE
MANUTENÇÃO:****NOTAS:**

- Passar o produto Sumaveg com a ajuda do pano multiuso verde na parte onde fica armazenado os gelos.
- Abastecer com gelo apenas quando estiver 100% seco.



BOMBONIERE

Assepsia na Fábrica de gelo BRA-GR-BMB-TRA-00

RESPONSABILIDADE ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO:



Desligar a fábrica de gelo pressionando o botão off e retire todo o gelo da máquina.



Retirar toda a água do reservatório interno (encontra-se abaixo das formas de gelo).



Retirar as mangueiras, compartimentos, conexões, forma de gelo e filtro de água para limpeza. Lavá-las seguindo o procedimento descrito no slide anterior.

½ dedo do produto



Retirar a solução de vinagre com água da fábrica e despejar 2 litros de água com a solução Sumaveg (1/2 dedo no indicador). Pressionar a função wash e aguardar 30 minutos.



Despejar cerca de 20 litros de água com 2 litros de vinagre neutro no reservatório de água. Pressionar a função wash e aguardar 30 minutos.



Colocar de volta as mangueiras, conexões, forma de gelo e filtro de água. Posicionar a válvula na posição vertical para desligar o compressor.



Retirar a água, posicionar a válvula na posição horizontal e pressionar o botão ICE para a produção de gelos.



Retirar a solução Sumaveg com água da fábrica e despejar água para retirar todo o resíduo de vinagre e Sumaveg. Pressionar a função wash e aguardar 10 minutos.

NOTAS:

- Após realizado a assepsia, descartar a primeira produção de gelos.
- A assepsia deve ser realizada mensalmente.

ALGUNS CUIDADOS IMPORTANTES:

- Esporadicamente, checar se a fábrica de gelo está fabricando gelos no formato meio cilindro;
- Deve ser utilizada uma escova cilíndrica para lavar a parte interna das mangueiras da fábrica de gelo;
- Inserir data da última assepsia na Planilha de limpeza da fábrica de gelo para fim de controle.