

GUIA RÁPIDO ÓCULOS 3D/IMAX

BRA- TRA- GR- OCULOS-00



Cláusula de Confidencialidad

Este documento y sus anexos contienen información estratégica de negocio, secretos comerciales y en general el *know-how* de Carbondale, S.L. Co. (“Scanton US” o “Carbondale”), y su grupo, derivados de experiencias comerciales y programas de investigación y desarrollo, y que han sido compilados para uso exclusivo de las filiales del grupo (y, en particular, de algunos de sus empleados y directivos), con el objetivo de asegurar e incrementar la rentabilidad y beneficio del grupo a largo plazo. El contenido de este documento y sus anexos es, por consiguiente, estrictamente confidencial y para el uso exclusivo de sus destinatarios.

En este documento y sus anexos tendrá la consideración de “**Información Confidencial**” toda documentación e información (de tipo económico, financiero, técnico, comercial, estratégico o de otro tipo), proporcionada de cualquier forma (oral, escrita o en cualquier soporte) y en cualquier momento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la fecha de este documento o sus anexos, que no esté disponible públicamente, relativa a Carbondale, a cualquier sociedad de su grupo, o a cualquier persona relacionada con las mismas, incluyendo, sin limitación: información científica, técnica o arquitectónica; información relativa al negocio actual o futuro, experiencia comercial y planes de comercialización, incluyendo, pero no limitada a, información financiera, términos contractuales o información y datos de clientes; diseños, dibujos, muestras, programas de computadora y software; costos e información de precios; y identificación de personal u otros recursos para su posible uso comercial. En particular, será Información Confidencial toda documentación e información: (i) marcada como tal; (ii) identificada por Carbondale o su personal, bien de forma escrita o bien de forma verbal, como Información Confidencial; (iii) que tenga valor comercial; (iv) que no sea conocida a nivel general en el mercado o la industria; o (v) que por su naturaleza o por las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como tal.

Los destinatarios de este documento y sus anexos se comprometen a tratar y conservar en todo momento la Información Confidencial como secreta y confidencial y a no la comunicarla ni revelarla directa ni indirectamente (tanto en forma oral o escrita) a ninguna otra persona física o jurídica (con la única excepción de aquellos miembros del personal de Carbondale que tengan la necesidad de conocer dicha información para la prestación de sus servicios) sin que medie previa aprobación por escrito de Carbondale. La revelación, distribución, transmisión electrónica o copia de la Información Confidencial queda estrictamente prohibida. Los destinatarios de este documento y sus anexos acuerdan no duplicar, distribuir o revelar su contenido a través de ningún medio.






Receber as caixas e os comprovantes de entrega e verificar se o número de caixas de óculos coincidem com as especificidades indicadas no comprovante.





Assinar o comprovante e entregá-lo ao responsável pela entrega. ¹.



Levar as caixas com os óculos ao depósito destinado e registrar a quantidade total de óculos recebido na Planilha de Controle de óculos 3D/IMAX.









Verificar se os óculos estão quebrados ou danificados. Em caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.

Etapa 1: Desengordurante



Mergulhar entre 50 a 100 óculos no produto Suma D27 (40l da solução) deixar repousando por 5 min.

Nota.: Se a cuba ocupar mais óculos (de maneira que os óculos fiquem acomodados confortavelmente na solução, mergulhar entre 100 a 200 óculos utilizando 60l da solução.

Etapa 2: Enxague



Enxaguar em água corrente ou em um recipiente ou cuba com água limpa.

Etapa 3: Desinfetante



Mergulhar entre 50 a 100 óculos no produto Sumaveg (66g para cada 20 litros de água).

Caso a cuba ou o recipiente comporte mais (entre 100 a 200), é necessário dobrar a medida como sendo 132g para cada 40 litros de água.

Deixar os óculos repousando por 10 minutos.



Bater suavemente os óculos na lateral da bandeja para a retirada excessiva da água.

Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra branco para remover toda a água residual. Obs.: Manter sempre as mãos limpas para não engordurar o pano microfibra.



Colocar os óculos limpos numa bandeja plástica.

A

Nota: Em hipótese alguma, deve secar os óculos com papel toalha ou qualquer outro tipo de pano.

A



Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.



Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem (3D ou IMAX) com o uso da luva plástica descartável (opcional).

Obs.: Caso opte pelo não uso da luva plástica descartável, as mãos devem estar limpas e tomar cuidado para que elas não tenham contato com as lentes, somente com a armação.



Selar a embalagem utilizando o selador.



Preencher a Planilha de Controle de óculos 3D/IMAX.



Para estocagem:
Armazenar os óculos embalados em uma caixa plástica.



Colocar os óculos embalados em uma caixa plástica (3D) e metal (IMAX) para uso na operação.



Verificar se os óculos estão quebrados ou danificados. Em caso positivo, colocá-los no recipiente de perdas.



Inserir a bandeja com os óculos abertos (de maneira que eles fiquem acomodados confortavelmente) sobre a bandeja. Fechar a tampa da máquina para acionar a lavagem dos óculos.

Notas: A temperatura da máquina deve estar entre 55° a 65°. Verificar sempre o nível de detergente e secante



Após realizar a lavagem e secagem dos óculos, aguardar 45 segundos a 1 minuto para prosseguir com o procedimento



Validar se as lentes encontram-se em perfeito estado com a ajuda de uma lâmpada branca.



Bater suavemente os óculos na lateral da bandeja para a retirada excessiva da água. Secar os óculos unitariamente com o pano microfibra para remover toda a água residual. Obs.: Manter sempre as mãos limpas para não engordurar o pano microfibra.



Colocar os óculos limpos numa bandeja plástica.



Colocar os óculos devidamente limpos e secos em sua respectiva embalagem (3D ou IMAX) com o uso da luva plástica descartável (opcional).

Obs.: Caso opte pelo não uso da luva plástica descartável, as mãos devem estar limpas e tomar cuidado para que elas não tenham contato com as lentes, somente com a armação.



Selar a embalagem utilizando o selador.



Colocar os óculos embalados em uma caixa plástica (3D) e metal (IMAX) para uso na operação.




Preencher a Planilha de Controle de óculos 3D/IMAX.


Obs.: Essa planilha deve ser preenchida diariamente na habilitação e desabilitação.




Para estocagem:
Armazenar os óculos embalados em uma caixa de plástico.


A





1. Deve-se ir às salas 10 minutos antes do término da sessão.





ANEXOS





Planilha de Controle de Óculos 3D BRA-FT-TRAD-BCL-00

Inventário	Data	Caixas em Estoque				Número de óculos na área de Lavagem de óculos				Quebrados ou Danificados	Total de óculos em circulação
		Inv. inicial	E*	S**	T***	Sujos	Lavados	Embalados	Diminuição		
Abertura											
Encerramento											
Abertura											
Encerramento											
Abertura											
Encerramento											
Abertura											
Encerramento											
Abertura											
Encerramento											
Abertura											
Encerramento											

* Entradas
** Saídas
*** Total

Nome e assinatura
do Supervisor Operativo e
Subgerente
Administrativo

Assinatura do Gerente de Conjunto