

INDICADORES, INFORME & SEGUIMIENTO FORMATOS ESPECIALES

RESUMEN DEL REPORTE

FECHA DEL REPORTE	ACTIVIDADES
14/04/2024	14/04/2024

RESUMEN

Envío de Logs semanal (Altacia, Plaza San Luis y Cancun), Uptime IMAX Puerto Cancun, actualización de base de datos Altacia Leon, Plaza San Luis y Cancun, reportes de Cosmos, reparación de modulos Americas Merida modulos E2 y C3

EXPERIENCIA EN SALA CENTRO COMERCIAL ALTACIA

PROYE	CCION Y SONIDO	DETALLE
1.	PROYECTOR	
2.	SERVIDOR DE VIDEO	
3.	RACK DE SONIDO	
4.	BOCINAS	

4DX	%	DETALLE
1. MÓDULOS	96.43%	Modulo A4 y M1 fuera por falla de servomotor.
2. EFECTOS AMBIENTALES	100%	
3. EFECTOS DE ASIENTOS	100%	
4. EXPERIENCIA	98.81%	

FACILITY	Y ROOM	FUNCIONAMIENTO	DETALLE
1.	COMPRESOR	ОК	
2.	BOMBA DE AGUA	ОК	
3.	MÁQUINAS DE ESENCIAS	ОК	
4.	SECADOR Y ENFRIADOR	ОК	

UPTIME DE MODULOS

NO	VER	STATUS	STA Code	ERR Code	DATA	Data Info	Buffer	CMD Status	M Count	Position	NO	VER	STATUS	STA Code	ERR Code	DATA	Data Info	Buffer	CMD Status	M Count	Position
A-1 (1)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	H-1 (29)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130828	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00
A-2 (2)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	H-2 (30)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00
A-3 (3)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	H-3 (31)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
A-4 (4)	-	OFF-Line	000	000	None	0/0	0	0	0	0,00 0,00 0,00	H-4 (32)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
B-1 (5)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	□ I-1 (33)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
B-2 (6)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	F2 (34)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
B-3 (7)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	H-3 (35)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
B-4 (8)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	I-4 (36)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
C-1 (9)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	J-1 (37)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
C-2 (10)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	J-2 (38)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
C-3 (11)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	J-3 (39)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
C-4 (12)		Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	J-4 (40)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
D-1 (13)		Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	K-1 (41)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
D-2 (14)		Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	K-2 (42)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
D-3 (15)		Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	K-3 (43)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
D=4 (16)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	K-4 (44)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
E-1 (17)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	L-1 (45)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,
E-2 (18)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	L-2 (46)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
E-3 (19)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	L-3 (47)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
E-4 (20)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	L-4 (48)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
F-1 (21)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	M-1 (49)	-	OFF-Line	000	000	None	0/0	0	0	0	0,00 0,00 0,
F-2 (22)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	M-2 (50)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
F-3 (23)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	M-3 (51)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
F-4 (24)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	M-4 (52)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
G-1 (25)		Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	M-1 (53)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
G-2 (26)		Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	N-2 (54)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
G-3 (27)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	N-3 (55)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0
G-4 (28)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	- 0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,00	N-4 (56)	V2 0,49	Normal	43 43 43	000	Done	7 / 130820	0	STANDBY	301	0,00 0,00 0,0


EXPERIENCIA EN SALA PLAZA SAN LUIS

PROYECCION Y SONIDO	
1. Proyector	
2. Servidor de video	
3. Rack de Sonido	
4. Bocinas	Solicitud de BOCINA KPT-305 0T: 72406648

4DX		
1. MÓDULOS	96.15%	Modulo A2 y F3 con daño en servodrivers
2. EFECTOS AMBIENTALES	100%	
3. EFECTOS DE ASIENTOS	90%	Por tema de compresor de esencias OT: 72464397
4. EXPERIENCIA	95.38%	

FACILITY	ROOM	FUNCIONAMIENTO	DETALLE
5.	COMPRESOR	ОК	
6.	BOMBA DE AGUA	ОК	
7.	MÁQUINAS DE ESENCIAS	NOK	Compresor de esencias OT: 72464397, En espera de compra de válvula
8.	SECADOR Y ENFRIADOR	ОК	


UPTIME DE MODULOS



PROYECCION Y SONIDO	
4. Proyector	
5. Servidor de video	
6. Rack de Sonido	
4. Bocinas	

4DX		
4. MÓDULOS	90.20%	5 modulos Offline
5. EFECTOS AMBIENTALES	100%	
6. EFECTOS DE ASIENTOS	75%	Pendiente por falta de manguera de 6mm y 4mm
4. EXPERIENCIA	88.40%	

FACILITY ROOM	FUNCIONAMIENTO	DETALLE
9. COMPRESOR	NOK	Motor OT: 72461433 Mantenimiento OT: 72461435 Tubería: 72461437
10. BOMBA DE AGUA	NOK	Filtros de agua OT: 72461439
11. MÁQUINAS DE ESENCIAS	NOK	Reparación compresores de esencias OT: 72461440
12. SECADOR Y ENFRIADOR	OK	



TAREAS GENERALES

TAREA		ORDEN DE TRABAJO EN MÁXIMO
1.	Envio de Logs y actualización de BD Altacia, Plaza San Luis y Cancun	
2.	Uptime IMAX Puerto Cancun	
3.	Actividades Administrativas	Máximo y actualización de BD
4.	Reportes Cosmos	Compartidos por correo (Americas Merida)
5.	Soporte remoto Cancun	
6.	Reparación de modulos merida E2 y C3	OT: 72487158, 72487159

MACRO XE ALTACIA LEON

ACTIVIDAD	ESTATUS	COMENTARIOS
Mantenimiento a proyector	ОК	
2. Servidor de video	OK	Mantenimiento programado para el mes de abril
3. Amplificadores	OK	Todos operacionales, audio 7.1
4. Luces decorativas	OK	

IMAX PUERTO CANCUN

Experiencia

	Semana	15	Mostrar			IMA	X Méxi	CO					
Г	Conjunto	N° sala	Generación	status UP	Check cal	Luminosidad P. izquierdo	Horas lámpara izq.	Potencia lámpara izq.	Luminosidad P. der	echo loras lámpara der l	Potencia lámpara der.	% disco en servidor	Funcionamiento
	C. Puerto Cancun	1	3	ON LINE	0.208	11	32	5055	11.3	32	4879	37.94	100%

Infraestructura

Semana	15		Mostrar				
Conjunto	▼ Sala	▼ E	Extractores	Aire acondicionado	Limpieza equipo	Limpieza superficies/ventana	▼ Operadore: ▼
C. Puerto Cancun		1 S	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

500

Información de lámparas

PUNTOS IMAX	ESTATUS	COMENTARIOS
1. UPS y Banco de baterías	OK	

FA7JUq228

FAWLCq1c8

2. Luces de sala y Logo NOK 0T: 72461512

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE FORMATOS DIFERENCIADOS

Disponibilidad de asientos y experiencia

C. Puerto Cancun 3 OSRAM XBO 6500 W/DHP 15/03/2024

	City	V	Technician .∇	Site 🔽	Scree <mark>▽</mark>	VEF <mark>▽</mark>	Availabl <mark>~</mark>	Asientos disponul les	Damage⊌	Uptime Seats	Uptime Effects Seats	Uptime Ambient - Effects	Statu <mark>JI</mark>
Leon			Abraham Salvador Diaz Del Castillo Gutierrez	Centro Comercial Altacia	2	OD2	56	54	2	96,43%	100,00%	100,00%	98,81%
SLP			Abraham Salvador Diaz Del Castillo Gutierrez	Plaza Carso SLP	4	NX1	52	50	2	96,15%	90,00%	100,00%	95,38%
Cancu	un		Abraham Salvador Diaz Del Castillo Gutierrez	Cancun	12	OD2	51	46	5	90,20%	75,00%	100,00%	88,40%

Infraestructura y reparación de tarjetería

SITEV	VER J	UPS + Spil-	Princip-1 compresor	A/C ▽	Water Leak	Air Le: 🕶	open or close the	Closer	Scent compresso.	Dryei ~	Coole	DSP 🗸	DRIVE	JC BOA ~	Servodr:	DSP ~	DRIVE ~	JC BOAR ~	Servodriv ~	DSP 💌	DRIVE ~	JC BOAI ~	Servodri ~
Altacia Leon	OD2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	-	-	-	37	-		-	7	-	-
Plaza Carso SLP	NX1	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	41	-	-	7	23	-	-	-	3
Cancun	OD2		1		1	1		-	1			10	20		-	10	15	-	-	4	6	-	-

SEGUIMIENTO MÁXIMO


Centro Comercial Altacia



Plaza San Luis



Cancun



Puerto Cancun



ACTUALIZACIÓN MTTO ALTACIA LEON

Cine ~	ID~	Encargado	J	Mtto Preventivo Modulos	Mantenimien ~ Preventivo Auditorio	Mantenimiento ~ Preventivo Caseta	Mantenimien ~ Preventivo Facility Room	Genera ~
Plaza Carso SLP	NX1	Abraham Salvador Diaz Del Castillo Gutierrez		8%	1%	35%	0%	12%
Centro Comercial Altacia	OD2	Abraham Salvador Diaz Del Castillo Gutierrez		36%	14%	55%	50%	40%
Cancun	OD2	Abraham Salvador Diaz Del Castillo Gutierrez		0%	0%	0%	0%	0%

ACTUALIZACIÓN DE SPARE PARTS

Centro Comercial Altacia

OD2 SPARE PARTS LIST - ALTACIA LEON

Written by 4DX Technical Operation Center || Precios actualizados: 25/Enero/2023

* These prices are subject to change based on availability of raw materials and fluctuations in exchange rates. So, if you want to order, please send us e-mail to 4dx_cs@cj.net and request a

Item	code	Part number	Description	Price (USD)	Price (EURO)	Image	Note	Stock Cine	Requerimiento	Inversión stock (USD)	Costo total requerimiento (USD)
	103183	MET-03-026P	LIMIT SWITCH KH-9015-HR(S)	\$4,40	3,92 €	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		1	0	\$ 4,40	s -
	104944	OC42S	COUPLER	\$16,67	14,83 €			1	0	\$ 16,67	s -
	300411	EMU-01-R602M(2.5)	NEW MITSUBISHI CONTROLLER(VER.2.5)	\$1.300,57	**********			0	2	s -	\$ 2.601,14
	105682	EAS-44-R154P-A	NEW CONTROLLER DSP BD ASSY[SIMULINE]	\$149,67	133,20 €			3	0	\$ 449,01	\$ -
CONTROLLER	105683	EAS-44-R157P-A	NEW CONTROLLER BRAKE BD ASSY[SIMULINE]	\$35,77	31,84€	200000		3	0	\$ 107,31	\$ -
CONTR	104604	EAS-44-R158P-A	NEW MITSUBISHI POWER BD(SIM-N1-PWM-V1)	\$504,23	448,16 €			1	0	\$ 504,23	\$ -
	104603	EAS-44-R155P-A	NEW DRIVER BD ASSY(SIM-N1-DRV-V3A)	\$86,24	76,75€			4	3	\$ 344,96	\$ 258,72
	107389	EMU-34-R804P	ULH 300 25ΩJ [RARAOHM]/500MM	\$19,33	17,21 €			5	0	\$ 96,65	\$ -
MOTIO N BD	105704	ESU-19-R158P	SIMULINE MOTION CONTROL BD V2.1[COMIZOA]	\$320,00	284,80€			0	2	s -	\$ 640,00

Plaza San Luis

NX1,LX1 SPARE PARTS LIST - PLAZA CARSO SAN LUIS POTOSI

Written by 4DX Technical Operation Center || Precios actualizados: 28/Enero/2023 tions in exchange rates. So, if you want to order, please send us e-mail to 4dx_cs@cj.net and request a

* These prices are subject to change based on availability of raw materials and fluctuations in exchange rates. So, if you want to order, please send us e-mail to 4dx_cs@cj.net and request a quote.

Item	code	Part number	Description	Price (USD)	Price (EURO)	Image	Note	Stock Cine	Requerimiento	Inversión stock (USD)	Costo total requerimiento (USD)
	300376	NX1P-4000	ASSY ACTUATOR CENTER	\$816,36	726,56€		Include PANASONIC MOTOR Only NX1 model	0	0	s -	s -
	300334	NX1-4000	ASSY ACTUATOR CENTER	\$826,77	735,82€	3	Include HIGEN MOTOR Only NX1 model	3	0	\$ 2.480,31	s -
	104056	NX1P-4000®	ASSY ACTUATOR MODULE CENTER	\$164,44	146,35€	-		3	0	\$ 493,32	s -
	300377	NX1P-4100	ASSY ACTUATOR LEFT	\$785,69	699,26€	-	Include PANASONIC MOTOR	0	0	s -	s -
	300336	NX1-4100	ASSY ACTUATOR LEFT	\$826,77	735,82€	3	Include HIGEN MOTOR	3	0	\$ 2.480,31	s -
	104057	NX1P-4100(L)	ASSY ACTUATOR MODULE LEFT	\$164,44	146,35€			3	0	\$ 493,32	s -
	300378	NX1P-4200	ASSY ACTUATOR RIGHT	\$816,36	726,56€	3	Include PANASONIC MOTOR	0	0	s -	s -
	300338	NX1-4200	ASSY ACTUATOR RIGHT	\$826,77	735,82€	0	Include HIGEN MOTOR	3	0	\$ 2.480,31	s -
	104058	NX1P-4200	ASSY ACTUATOR MODULE RIGHT	\$164,44	146,35€	13		3	0	\$ 493,32	s -
OR (NX1)	102724	NX1-4008	GEARBOX BRKT	\$66,67	59,33€		-	0	0	s -	s -

Americas Cancun

OD2 SPARE PARTS LIST - CANCUN

Written by 4DX Technical Operation Center || Precios actualizados: 25/Enero/2
* These prices are subject to change based on availability of raw materials and fluctuations in exchange rates. So, if you want to order, please send us e-mail to 4dx_cs@cj.net and request a

It	ter 🗸	co (~	Part number ~	Description	Price (USD,	Price (EURC)	Image	Note ~	Stock Cine	Requerimier	Inversión sto	reque	sto total erimient ~ USD)
		300429	FDC-1500(2.5)	ASSY ACTUATOR (VER.2.5)	\$1.116,60	993,77€			0	6	s -	s	6.699,60
		301900	FDC-1500(2.5)-with out motor	ASSY ACTUATOR(Ver2.5)-without motor	\$615,75	548,02€			5	0	\$ 3.078,75	\$	-
		104810	FDC-3402R01	SPLINE SHAFT	\$170,67	151,89€			0	0	s -	\$	-
		109568	HB10-25HNB	HEX BOLT M10X25L	\$0,50	0,45 €	4ea for 1 set		0	0	s -	\$	-
		109933	WR12-030HNB	WRENCH BOLT M12X30L	\$0,70	0,62 €	4ea for 1 set		0	0	s -	\$	-
		104394	VB10-S	NORD LOCK M10 (NORD LOCK PN:NB10)	\$0,60	0,53 €	8ea for 1 set	For installing Spline saft 1 set	0	0	s -	\$	-
		104395	VB12-S	NORD LOCK M12 (NORD LOCK PN:NB12)	\$0,80	0,71 €	4ea for 1 set		0	0	s -	s	-
		104815	FDC-3405R01	SPLINE WASHER	\$1,40	1,25 €	1ea for 1 set		0	0	s -	ş	-
	œ	104557	2R PARALLEL KEY	2R PARALLEL KEY(5x5x30L)	\$0,20	0,18 €			0	0	s -	s	-
	CTUATOR	104577	APM-SC07DSK01	SERVO MOTOR	\$469,33	417,71 €			5	0	\$ 2.346,65	s	-
1 '	9												

SPARE PARTS REQUERIMIENTO 2022 Y 2023

OT's solicitud de spare parts 4DX - 20 pedido 2022

Conjunto	Refacción	Cantidad	OT Máximo	Estatus	Comentarios (Opcional)
	LIMIT SENSOR	4	72104015	En espera de materiales	Material entregado
	SERVO DRIVER 750W	3	72104014	Completado	Material entregado
Plaza Carso SLP	PRF150C 500HM J	3	72104018	Completado	Material entregado
Plaza Carso SLP	SEAT CONTROLLER-CAN V1.04	3	72104019	Completado	Parte erronea la correcta es Seat Controller ML2 1.05
	DIO JC BD VER3.0	4	72104022	Completado	Material entregado
	SHAKER AMP	3	72104011	Completado	Material entregado
	ASSY ACTUATOR (VER.2.5)	1	72103968	Completado	Material entregado
	STOPPER	6	72103971	En espera de materiales	Solo llegaron 3 stoppers pero le faltaron las bases y tornillos
Cinepolis Altacia	CONTROL BOARD(RE4-FAN)	1	72103974	Completado	Material entregado
Leon	fog machine_ver4	1	72103975	Completado	Material entregado
	FOG HEATER	1	72103978	Completado	Material entregado
	FOG - AC PUMP ASSY	2	72103979	Completado	Material entregado

Guías de despacho

cinépolis


OT's solicitud de spare parts 4DX - 1er pedido 2023



line 🗸 🗸	Nombre de Refacción	Codigo CI ~	No. Parte CJ	Cantidad ~	OT Máximo ~	Estatus ~	Gula de despacho	Comentarios
cia Leon	NEW DRIVER BD ASSY(SIM-N1-DRV-V3A)	104603	EAS-44-R155P-A	6	72443341	Completado	8162869595	Recibido y completado
encun	NEW CONTROLLER DSP BD ASSY[SIMULINE]	105682	EAS-44-R154P-A	10	72444445	Completado	6119928990	Recibido y completado
encun	NEW DRIVER BD ASSY(SIM-N1-DRV-V3A)	104603	EAS-44-R155P-A	10	7244446	Completado	8162869982	Recibido y completado
encun	SIMULINE MOTION CONTROL BD V2.1[COMIZOA]	105704	ESU-19-R158P	4	72444447	Completado	8162869971	Recibido y completado
encun	FOG HEATER	112472	POR-FOG-HI-01-15	4	72444449	Completado	6119929001	Recibido y completado
encun	WATER REGULATOR (Ø6 FITTING) [DREAM FA]	105618	20R061GC-01-F1001	6	7244448	En espera de materiales		No recibido
Carso SLP	ASSY ACTUATOR MODULE CENTER	104056	NX1P-4000®	4	72443342	Completado	8162870085	Recibido y completado
Carso SLP	ASSY ACTUATOR MODULE RIGHT	104058	NX1P-4200	6	72443343	Completado	6119929196	Recibido y completado
Carso SLP	SERVO DRIVER 750W	103646	CSDH-08AA0-ML-RR-B(D)	9	72443344	Completado	8162870133, 8162870144	Recibido y completado
	is Leon incun incun incun incun incun incun incun incun Carso SLP	ISE LEON NEW DRIVER BD ASSYSIMM-NL-DRIV-VIA) INCIDING MEW DRIVER DD ASSYSIMM-NL-DRIV-VIA) INCIDING MEW DRIVER DD ASSYSIMM-NL-DRIV-VIA) INCIDING MEW DRIVER DD ASSYSIMM-NL-DRIV-VIA) INCIDING SIMULINE MOTION CONTROL BD V2.1[COM/ZOA] INCIDING MEMORIA DE MOTION CONTROL BD V2.1[COM/ZOA] INCIDING MEMORIA DE MEMORI	NEW DRIVER BD ASSYSIM-NL1-DRI-V-V3A 104603	104609 NEW DRIVER 8D ASSYSIM-N1-OR-N-V3A 104603 EAS-44-R155P-A	104603 EA544-RISSPA 6	104609 RS-44-RISSP-A 6 7244341	104603 EA544-RISSP-A 6 7244341 Completado Com	104603 EAS-44-RISSP-A 6 72443341 Completado 152869995 Completado 152869995 Completado 152869995 Completado 152869995 Completado 151928990 Completado 15192890 Completado 1519290 Completado

ALMACÉN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS ALTACIA LEON

Centro Comercial Altacia



Herramientas





Americas Merida

