

LIMPIEZA DE LENTES 3D

Apoyo visual

Equipos e insumos

- Agua
- Limpiador neutro
- Sanitizante
- Bolsas para lentes 3D
- Contenedores o tarjas
- Lámpara
- Marcador
- Paño de micro fibra

Consideraciones

- Los lentes deben lavarse cada vez que sean usados.
- Las soluciones de productos de limpieza deberán prepararse de acuerdo a las especificaciones del proveedor.
- Las soluciones de productos de limpieza se reemplazan diariamente, por lo que una vez preparadas deberán seguir utilizándose para el lavado durante la operación.
- Nunca se debe engrapar la bolsa de los lentes.
- Los materiales que se usen en varias áreas, se deberán estar limpiando frecuentemente para evitar transportar la suciedad.

Proceso



1

Validar que los lentes no estén rotos o dañados. Si no cumplen con estas condiciones, colocarlos en el contenedor para mermas.



2

Preparar limpiador neutro, sanitizante y agua limpia de acuerdo a las cantidades establecidas para este fin, y colocarlos en tarjas o contenedores según aplique.



3

Sumergir los lentes en el limpiador neutro, tallarlos con las yemas de los dedos para retirar manchas y dejar reposar durante 2 min.



4

Pasar los lentes a la tarja o contenedor con agua y enjuagarlos perfectamente.



5

Sumergir los lentes en el sanitizante y dejar reposar durante 2 min.



6

Dejar que los lentes se sequen al aire libre.



7

Secar los lentes con un paño de microfibra seco para eliminar residuos de agua. En cuanto el paño se humedezca después de secar varios lentes, cambiarlo por uno totalmente seco.



8

Validar que los lentes se encuentren en perfectas condiciones revisándolos con ayuda de una lámpara.



9

Trazar una línea vertical sobre la parte interna de la patilla derecha, lo más cercana posible a la mica y sin encimarla con las que ya tenga.



10

Colocar los lentes lavados y marcados en una de las bolsas para lentes 3D (con el logo de Cinépolis). Asegurar que la bolsa quede bien cerrada, no se deben engrapar, solo se deben sellar con el pegamento que tiene la bolsa. Nota: El guardado de los lentes debe ser con guantes de latex.



11

Depositar los lentes embolsados en el contenedor destinado para ello, la caja debe contener 100 lentes para un mejor control y uso.



12

Llenar la Bitácora de control de lentes.