


No funcionan los sensores de tazas



Cinepolis VIP The Harbor Merida

Mié 03/03/2021 04:38 PM



Para: Jose Leobardo Moguel Ramirez

Buenas tardes Ing. Moguel el motivo del mensaje es porque no sirven las baterías de los baños tanto en vip como tradicional, por tema del presupuesto esperamos para poder comprar las baterías o empezamos con su cotización?

Sin más por el momento quedo atento a su respuesta.

ATTE. Carlos Solache
E. de Mantenimiento

[Responder](#) | [Reenviar](#)