

Fecha:

# cinépol

Sem	Referencia	Parte dañada	Estado	Ubicación
2401	Sala 5	Puerta de emergencia	Pendiente	Sala 5



Trabajo solicitado	OT	Dia de inicio	Alerta de vencimiento
Garantizar que la hoja derecha quede fija al abrir	1315144	9/01/2024	Inicia Hoy



<b>Frecuencia</b>
<b>Semanal</b>